

Перв. примен.

Справ. N°

Подпись и дата

Инв. N° дубл.


Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Шлейф сигнализации

| Вход | | Выход | |
|-------|-------|-------|-------|
| +IN | -IN | -OUT | +OUT |
| XT3:2 | XT3:1 | XT2:2 | XT2:1 |



| Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата |
|----------|------|-----------|-------|------|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

АРИ-Выход Рубикон
Схема электрическая
подключения

| Лист | Масса | Масштаб |
|--------|----------|---------|
| 1 | | 2:1 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

СИГМА-ИС